



IPS Confa Salud

Meta de la línea de acción

Definir una atención con enfoque diferencial en servicios hospitalarios y ambulatorios

Ejecución

Se realizó un diagnóstico respecto a las condiciones de infraestructura bajo el enfoque de inclusión.

Accesibilidad y espacio físico adecuado para la atención al afiliado

Accesibilidad en espacios físicos

Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo gráfico

Intervención sedes Confa incluida Salud

- Rampas de andenes y accesos.
- Señalización táctil.
- Escaleras complementarias.
- Advertencia de emergencia.
- Señalización braille, orientación e información.
- Baños de movilidad reducida.
- Dotación de baños (Barras de agarre, alarma, accesibilidad, puertas)
- Circulaciones verticales.



Recomendación desde el área de infraestructura física

- Realizar un plan de acción a corto y mediano plazo costeando previamente e interviniendo el riesgo alto priorizado por la consultoría realizada y el área de Infraestructura Física de nuestras sedes propias, preferiblemente en las sedes donde se presta atención al público.
- Sedes Propias: Versailles, San Marcel, Capitalia, Casa Centro, Rochela, Santaguada, Alegria Tropical, Bosque, Sede Administrativa Dorada.
- Intervenir riesgos altos en infraestructuras que no son propias con adecuaciones menores que requieren mucha inversión y que en caso de entregar estos espacios se puedan desinstalar y almacenar (señalización, orientación y brandeado)



Tú, nuestro compromiso de Corazón



VIGILADO Supersalud 
Unidad de Atención al Paciente - Bogotá, S.A.S.
Calle Conde Roldán 11-99997-9200

Confa
Salud

Contigo,
con todo

VIGILADO SuperSubsidio 

Salud